

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

Е. С. Радионов

«16» мая 2019 года

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОСИ,
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 69**

**муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Крайненская средняя школа» Сакского района Республики Крым**

296584, Российская Федерация, Республика Крым, село Крайнее, улица Ленина дом 32

с. Крайнее, Сакский район Республика Крым

«15» мая 2019 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **здание.**

1.2. Адрес объекта: **296584, Российская Федерация, Республика Крым, село Крайнее, улица
Ленина дом 32, e-mail: krainee.shkola@yandex.ru**

3. Сведения о размещении объекте:

- отдельно стоящее здание школы 2 этажа (в том числе подземных этажей: 0). $S \approx 2420,2 \text{ м}^2$

1.4. Год постройки здания **1970**, последнего капитального ремонта 2000г

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2019**, капитального **2027. 08. 04**

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): **Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Крайненская средняя школа» Сакского района Республики Крым**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **296584, Российская Федерация, Республика
Крым, село Крайнее, улица Ленина дом 32, e-mail: krainee.shkola@yandex.ru**

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**

1.9. Форма собственности: **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная.**

1.11. Наименование вышестоящего органа: **Отдел образования администрации Сакского района**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты, **296500, Республика Крым, г. Саки,
ул. Ленина, 15, e-mail: rayonosaki@mail.ru**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: **образование;**

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте, на дому**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **да**

2.6 Плановая мощность: **280 обучающихся, 100 чел./день**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да.**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом **нет**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **-200м.**

3.2.2. время движения (пешком) **10мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да, нет)

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет;

их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С) ДУ (О, К, Г, У)	-	1-4
	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		5-10
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С) ДУ (О, К, Г, У)		11-16
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		17-21
	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		24-26
	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	27-30
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		22-23

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступен условно

Для решения вопросов доступности для **всех категорий инвалидов** в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа в здание, оборудовать освещение, обозначить направление движения к входам для МГН, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а так же организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть возможность усиления звука (индукционная петля), разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется произвести текущий ремонт покрытия путей движения, установку бортиков на путях движения к объекту по прилегающей территории, привести пороги на входах в зоны целевого назначения к нормативу, оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно нормативам для данной категории инвалидов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на площадке главного входа, оборудовать опорными поручнями пути движения к зонам целевого назначения, привести пороги к нормативу.

Для обеспечения полной доступности для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в том числе и на прилегающей территории, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (капитальный)
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018 -2019г.г.
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
доступен частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _-----_
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией собственником объекта;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
www.zhiti-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (выхода) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта: | |
| 4.1. Зона обслуживания инвалидов | на 1 л. |
| 4.2. Места приложения труда | на 1 л. |
| 4.3. Жилые помещения | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте _____ | на 7 л. |

Рекомендуется обустроить здание в соответствии с СП 59.13330

Председатель комиссии: Заместитель главы администрации, Радионов Е.С.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены комиссии:

Заведующий сектором по социально-трудовым вопросам и охране труда департамента труда и социальной защиты населения администрации, секретарь комиссии – Политика Л.В.

(Подпись)

Начальник отдела предоставления льгот и организации государственной поддержки ветеранов и инвалидов департамента труда и социальной защиты населения администрации, Скрыбина А.А.

(Подпись)

Заведующий сектором психолого-педагогического сопровождения ИМО МКУ «ЦОО и ДО» Сакского района», Романюк С.В.

(Подпись)

Начальник отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных отношений и наружной рекламы администрации, Бычков Д.А.

(Подпись)

Главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества, Жарина В.А...

(Подпись)

Заместитель директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского района Республики Крым – Абраменко А.В.

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

председатель Сакской районной организации ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, Довженко З.И.

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте:

Директор МБОУ «Крайненская средняя школа» Кучерявая Г.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол №___)

Комиссией (по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценке состояния их доступности) _____

И Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крайненская средняя школа»
296584, Российская Федерация, Республики Крым, с. Крайнее, ул. Ленина, д. 32

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть			-	всех	-	-
2	Путь (пути) движения на территории	есть		1-4	отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН;	всех	обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов	индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)
3	Лестница (наружная)	есть		6	-	-	-	-
4	Пандус (наружный)	нет		17	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-И (С) ДУ (О, К, Г, У)	-	1	индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I. Результаты обследования:
2. Основного входа в здание**

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крайненская средняя школа»
296584, Российская Федерация, Республики Крым, с. Крайнее, ул. Ленина, д. 32

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть		2	Отсутствие пандуса, разделительных поручней, ограждения входной площадки; контрастной маркировки	всех	Организовать разделительные поручни, ограждение входной площадки; нанести контрастную маркировку крайних ступеней	индивидуальное решение с ТСР, ремонт (капитальный)
2	Пандус (наружный)	нет		17	-	О, К	Привести в соответствие нормативам (СП-59)	индивидуальное решение с ТСР
3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2	имеется навес над выходом	К, О, С, Г, У		
4	Дверь (входная)	есть		2	Отсутствие контрастной маркировки стеклянных дверей	К, О	Привести в соответствие нормативам (СП-59)	индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
5	Тамбур	нет		4	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт, ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-В		2,3,4,5	индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

И. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крайненская средняя школа»
296584, Российская Федерация, Республики Крым, с. Крайнее, ул. Ленина, д. 32

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, фойе, балкон)	есть		11	-	К,О,С,Г,У	-	-
	Лестница (внутри здания)	есть		15,16	-	К,О,С,Г,У	-	
3	Пандус (внутри здания)	нет		17	-	К, О	-	
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	-	К, О	-	
5	Дверь	есть		5		К	-	текущий ремонт
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		12,13	-	К, О	-	текущий ремонт, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				-		-	текущий ремонт, ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (С) ДУ (О, К, Г, У)		6,7,8,9	текущий ремонт, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крайненская средняя школа»
296584, Российская Федерация, Республики Крым, с. Крайнее, ул. Ленина, д. 32

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть		18	-	к,о,с,г,у		ремонт (текущий), ТСП
2	Зальная форма обслуживания	-			-			
3	Прилавочная форма обслуживания (- буфет, - горячее питание)	есть		19-21	-	к,о,с,г,у		ремонт (текущий), ТСП
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-		-	-			
5	Кабина индивидуального обслуживания	-		-	-			
	ОБЩИЕ требования к зоне	-		-	-			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		10,11	ремонт (текущий), ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крайненская средняя школа»
296584, Российская Федерация, Республики Крым, с. Крайнее, ул. Ленина, д. 32

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крайненская средняя школа»
296584, Российская Федерация, Республики Крым, с. Крайнее, ул. Ленина, д. 32

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5

к акту №1 обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№69 от « 15 » мая 2019 г.

I Результаты обследований:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крайненская средняя школа»
296584, Российская Федерация, Республики Крым, с. Крайнее, ул. Ленина, д. 32

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть		26	Отсутствие вспомогательных поручней, кнопки вызова персонала, световых мигающих оповещателей, срабатывающих при нажатии тревожной кнопки	О, К, С	Установить вспомогательные поручни, кнопку вызова, световые оповещатели	текущий ремонт, ТСП
2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт, ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ		24-26	текущий ремонт, ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

И Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крайненская средняя школа»
296584, Российская Федерация, Республики Крым, с. Крайнее, ул. Ленина, д. 32

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
.1	Визуальные средства	есть	-	27-30	-	С, Г, К, О	Привести в соответствие нормативам (СП-59)	Текущий ремонт, ТСР
.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	Установить	Текущий ремонт, ТСР
.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	Установить	Текущий ремонт, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-	-	Установить	Текущий ремонт, ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ	-	стенды	Текущий ремонт, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:
Результаты фотофиксации на объекте
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крайненская средняя школа»
296584, Российская Федерация, Республики Крым, с. Крайнее, ул. Ленина д. 32.


1. Территория, прилегающая к зданию(фото №1- №4)





2. Входы (выходы) в здание(фото №5-№10)



Центральный вход и площадка перед дверью







3. Пути движения внутри здания (в т.ч. планы эвакуации) (фото №11-№16)



Фойе



План эвакуации 2 этаж



План эвакуации 1 этаж



тамбур



Двери внутри



Лестница внутри здания

4. Зоны целевого назначения объекта: (№17- №21)



Пандус (Зона обслуживания инвалидов) (фото №17)



Учебный кабинет на 1 этаже



Буфет




Кухня




Столовая


4. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) (фото № 22- №23)



5. Санитарно-гигиеническое помещение (фото №24- №26)



Медицинский кабинет



Санузел на 2 этаже.

6. Системы информации на объекте (Фото №27-№30)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575885

Владелец Кучерявая Галина Владимировна

Действителен с 13.04.2022 по 13.04.2023